

新築からもう10年以上経過  
そろそろメンテナンス時期です!

漏水・浮き・クラック・表面保護塗料劣化・シーリング劣化

# FRPバルコニー無料点検

～大きな病にかかる前に健康診断～

最適なメンテナンス方法を提案させていただきます。

FRP（繊維で強化されたプラスチック）は、施工性・軽量・強度・耐候性などの素晴らしい特性が評価され、木造住宅のバルコニー防水材として最も多く使用されています…が、永久にその性能を保持できるわけではありません。

定期的にメンテナンスをしないと漏水の原因となり住宅の強度と耐久性を弱めることになります。

プロの目による点検で最適なメンテナンス方法を提案させていただきます。

《メンテナンス時期のサイン》



トップコートの退色



トップコートのひび割れ



トップコートのめくれ

《FRP防水の施工例》



防水層作成～ガラスマットにポリエステル樹脂含浸



防水層作成～中塗り（再ポリエステル樹脂塗布）



トップコート（仕上げ保護材）塗布

お問い合わせ・ご相談は…

あなたの家のホームドクター  
しろあり防除・防水のプロ集団

JUKEN GROUP

株式会社住ケン岐阜

(社)日本しろあり対策協会会員  
防水工事業 知事許可(般-20)第102046号  
アイカ工業(株)特約店



0120-822-177

本 社 岐阜市茜部菱野4丁目64番地 〒500-8268  
TEL (058) 273-9900 FAX (058) 273-9977

名古屋西事業部 愛知県清須市東須ヶ口187 〒452-0904  
TEL (052) 408-0181 FAX (052) 408-0182

住ケン岐阜

検索

点検希望の方は、フリーダイヤルまたは同封の返信用はがき・FAX用紙にてご連絡下さい