

# □しろあり調査報告書

平成22年 7月23日  
株式会社 住ケン岐阜

□現場名 ○○ △△ 様邸  
□現場住所 岐阜市××町3丁目18  
□被害箇所 ①玄関框・②台所北東角・③台所物入れ北両角・④居間北東角・⑤階段北西柱  
□調査担当 横井 清

## □調査写真

### ①玄関框被害箇所



\* 玄関ホール床下(目視では被害無)



### ①玄関框床下蟻道



\* 廊下床下(目視では被害無)



\* ユニットバス床下(目視では被害無)



\* 洗面所床下(目視では被害無)



\*トイレ床下(目視では被害無)



\* 台所床下



②台所北東角蟻道



\* 台所床下



③台所物入北西角蟻道



③台所物入北東角蟻道



④居間北東角蟻道(土台まで到達せず)



\* 居間床下



\* 階段床下



⑤階段北西角柱被害



⑤階段北西角柱被害

